

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

DRY PTFE

DRY PTFE – to środek antyadhezyjny, suchy, czysty, beztłuszczowy. Zapobiega tarcia oraz chroni przed wilgocią. Zapewnia wysoką smarowność i niski współczynnik tarcia współpracujących elementów. Zawiera substancje wypychające i rozpraszające wodę z pracujących części. „odpycha” brud, kurz i inne zanieczyszczenia, czyści elementy współpracujące pozostawiając na koniec film ochronny. Skutecznie penetruje np. w ogniwa łańcuchów itp. Odporny na chemikalia, wodę, roztwory soli i smary.

Zakres temperatur pracy od – 50°C do + 260°C .

ZASTOSOWANIA:

Nadaje się do zastosowania w wielu miejscach, w szczególności gdy nie można zastosować oleju mineralnego lub innych smarów ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczeń np. w elektronice, przemyśle papierniczym, włókienniczym, meblarskim, mechanice, przetwórstwie tworzyw sztucznych itp. Likwiduje tarcie, skrzypienie i zatarcia. Nadaje się do smarowania ruchomych części pracujących w warunkach wibracji i uderzeń: trątki i przewody, taśmy przenośników, mechanizmy przekładniowe, paski rozrządu łańcuchy, łożyska, liny, narzędzia tnące, zamki, okucia okienne, zawiasy szyny ślizgowe. Dobrze współpracuje z piórami wycieraczek (tylko smarować boczne powierzchnie) nadając im dodatkowy poślizg, a w przypadku częściowego ich zużycia poprawia ich działanie. Nadaje się do smarowania, ochronny metali, gumy, plastiku i innych materiałów.

PARAMETRY PRODUKTU :

Kolor: biały Zapach: charakterystyczny
Korozyjność: brak
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik tarcia: 0,02-0,09

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e -mail: biuro@metach.pl

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić z pozostałości starych smarów i zanieczyszczeń, najlepiej zmywaczem SWIFT CLEANER lub LIGHT CLEANER.

Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. W środku pojemnika umieszczona jest metalowa kulka, służąca do mieszania.

UWAGA:

DRY PTFE osadza się na dnie pojemnika, dlatego zawartość dokładnie należy wymieszać przed zużyciem. Najlepiej nanosić z odległości ok. 5 -10 cm.

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400ml



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.